

Havaintopaikka	Tunnus	ETRS-TM35FIN N	ETRS-TM35FIN E	pinnankorkeus	veden laatu	Tarkkailu päättynyt	Lisätietoja
Hirvisuo, Multia							
Hirvimäki RN:o 3:84, Multia	Hirvimäki_k1	6929885.9	379469.9	4 krt/a	1 krt/a		myös bakteerit, ei alkaliteettimääritystä
Nevala RN:o 3.57, Multia	Nevala_k2	6928582.5	379720.8	4 krt/a	1 krt/a		myös bakteerit, ei alkaliteettimääritystä
Palosuo-Kurkisuo, Petäjävesi							
Palosuo, Suilula	Palosuo Suilula_k1	6918799.7	412910.5	4 krt/a	1 krt/a		Palosuo
Eteläpää 1:61	Kurkisuo Eteläpää_k2	6917098.3	410417.5	4 krt/a	1 krt/a		Kurkisuo
Etelämäki 1:115	Kurkisuo Etelämäki_k3	6917561.1	410191.6	4 krt/a	1 krt/a	x	Kurkisuo, omistaja ilmoittanut, kaivo ei käytössä, tyhjillään
Saarela 1:59	Kurkisuo Saarela_k4	6917278.3	410459.5	4 krt/a	1 krt/a		Kurkisuo
Lehtola 6:7	Palosuo Lehtola_k5	6917291.3	412375.7	4 krt/a	1 krt/a		Palosuo
Raatteikonsuo-Saarekeneva, Saarijärvi							
Jouttenlampi	Jouttenlampi_wh	6946341.3	380437.4	4 krt/a			lammen pinnan korkeuden tarkkailu
Riihi-Peuraneva, Keuruu/Virrat/Ahtäri Tuotantoalue sijaitsee Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskuksien alueilla.							
k1	VLS_Riihi_k1	6916291.2	349406.2	1 krt/a			Hiekkakuoppa, pohjavesiputki, vesinäyte vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Keski-Suomen puolella

Päättäneet

Lehtosuo, Keuruu							
Heinäkorpi	VLS2_Heinäkorpi_k1	6906333.6	394881.9	4 krt/a		x	Päättynyt 31.12.2024
Heinämäki	VLS2_Heinämäki_k2	6906004.7	394454.0	4 krt/a		x	Muuttunut porakaivolle - jäänyt pois - ELY-keskus hyväksyminen
Suonsivu	VLS2_Suonsivu_k3	6905424.9	394375.1	4 krt/a		x	15.10.2019
Umpilamminsuu, Petäjävesi							Päättynyt 31.12.2024
Petäjävesi	VLS2_Umpi_k	6903999.5	398683.3	4 krt/a	1 krt/a	x	Päättynyt 31.12.2024. Vesinäyte heinä-elokuussa. Huom! omat analyysit.